



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «САМГТУ»)

КАФЕДРА «СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Е.Л.МОСКВИЧЕВА

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
СЕРТИФИКАЦИИ**

Методические рекомендации для практических занятий и
самостоятельной работы студентов

Самара 2013

Рекомендации

Выбор номенклатуры показателей безопасности продукции, подлежащей сертификации

Р 50-601-24-92

Настоящие рекомендации устанавливают общие методические положения по систематизации, выбору и обоснованию показателей безопасности продукции применительно к задачам подготовки и проведения мероприятий по сертификации продукции на ее безопасность, разработки и применения соответствующих методов и средств испытаний, установления требований безопасности во вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах на конкретные виды (группы) продукции.

Рекомендации могут быть использованы органами сертификации продукции и аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) при экспертизе технической документации на продукцию, предъявляемую к ее сертификации и испытаниям, работниками промышленности при проведении мероприятий по обеспечению качества продукции, техническими комитетами по стандартизации при разработке и экспертизе стандартов.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной целью выбора и обоснования номенклатуры показателей безопасности продукции, подлежащей сертификации, является создание предпосылок для выявления и объективной оценки всей совокупности свойств, характеризующих безопасность продукции и проявляемых в заданных условиях ее производства и потребления.

1.2. При выборе и обосновании номенклатуры показателей безопасности продукции необходимо руководствоваться следующими принципами:

принцип потенциальной опасности любой продукции для человека, потребляющего или эксплуатирующего эту продукцию в заданных условиях использования ее по назначению;

принцип обязательности устранения недопустимых вредных воздействий продукции на человека;

принцип обязательности отражения в нормативно-технических документах требований безопасности продукции по всем видам недо-

пустимых вредных воздействий;

принцип пригодности выбранных показателей для достоверной оценки безопасности продукции по всей совокупности характеризующих ее свойств при проведении контроля и испытаний.

1.3. Виды свойств продукции, характеризующих ее безопасность, виды показателей безопасности, определяемые в зависимости от числа и форм представления характеризуемых свойств продукции, а также применяемость этих показателей в зависимости от вида продукции (сырье, материалы, продукты, изделия) должны устанавливаться в соответствии с действующими международными и отечественными стандартами и методическими рекомендациями, определяющими общие принципы и методы классификации, выбора и обоснования показателей качества продукции.

1.4. Процесс выбора и обоснования номенклатуры показателей безопасности продукции, подлежащей сертификации, включает следующие этапы:

отнесение продукции к определенной группе по ОКСТУ (ВКГ ОКП);

определение видов опасностей и соответствующих факторов риска;

определение состава вредных воздействий данной продукции на человека;

определение состава свойств, характеризующих безопасность продукции;

определение состава показателей безопасности продукции;

оценка полноты отражения состава свойств и показателей безопасности продукции в стандартах и технических условиях.

Информационно-технологическая схема выбора и обоснования номенклатуры показателей безопасности продукции приведена в Приложении 1.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2.1. Опасности для человека, возникающие при изготовлении, реализации и использовании продукции, классифицируют по следующим признакам:

однородность опасных воздействий, характеризуемая видом источника опасности и способом нанесения ущерба;
способ воздействия на человека;
источник возникновения опасностей.

2.2. В зависимости от однородности опасных воздействий различают следующие виды опасностей:

механическая опасность;
электроопасность;
термическая опасность;
пожароопасность;
взрывоопасность;
химическая опасность;
биологическая опасность;
опасность излучений.

Факторы риска (источники опасностей), определяющие виды опасностей для человека, могут быть самыми разнообразными.

Виды действующих факторов и возможные факторы риска по видам опасностей приведены в Приложении 2.

2.3. По способу воздействия на человека различают прямые и опосредованные опасности.

Прямые опасности возникают путем непосредственного контакта человека с продукцией при ее производстве и потреблении. При этом рассматривают свойства продукции, оказывающие в этих сферах отрицательное физиологическое воздействие на человека.

Опосредованные опасности проявляются через искусственно созданное замкнутое пространство внешней среды, в котором реализуется процесс производства и потребления продукции (жилое помещение, рабочее место оператора, производственный участок и т.п.).

2.4. По источнику возникновения различают внутренние и внешние опасности.

К внутренним опасностям относятся опасности, потенциально заложенные в самой продукции, т.е. обусловленные ее составом, структурой, исходными материалами и проявляемые в заданных условиях производства и потребления.

К внешним опасностям относятся опасности, потенциально заложенные в самой продукции т.е. обусловленные ее составом,

структурой, исходными материалами и проявляемые в заданных условиях производства и потребления.

К внешним опасностям относятся опасности, возникающие под воздействием внешних (по отношению к продукции) факторов и проявляемые вследствие изменения имеющихся или возникновения новых свойств продукции в результате изменения условий окружающей среды или отклонения от заданных режимов производства и потребления продукции.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЩИХ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Безопасность продукции является сложным свойством, включающим в зависимости от вида продукции комплекс менее сложных и (или) простых свойств. Соответственно свойства продукции, определяющие ее безопасность, могут быть оценены комплексными и единичными показателями безопасности.

3.2. Выбор состава свойств продукции, определяющих ее безопасность, проводится с учетом:

назначения и условия использования продукции;

анализа требований потребителей;

характера действующих факторов, определяющих вид отрицательного воздействия на человека;

факторов риска возникновения различных опасностей;

физического смысла и значения каждого свойства безопасности продукции.

3.3. Примерный перечень сложных и простых свойств продукции, характеризующих ее безопасность с учетом видов опасностей, приведен в Приложении 3. Состав сложных и простых свойств уточняется в зависимости от вида, специфических особенностей, условий производства и потребления продукции.

4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Выбор и обоснование номенклатуры показателей безопасности для конкретных видов (групп) продукции, подлежащей

сертификации, осуществляют в соответствии с информационно-технологической схемой, приведенной в Приложении 1.

4.2. Отнесение продукции к определенному классу и группе заключается в установлении принадлежности сертифицируемой продукции к конкретной группе по ОКСТУ и ВКГ ОКП.

4.3. Виды опасностей устанавливают в соответствии с их классификацией, рассмотренной в разделе 2. При определении различных видов опасностей учитывают потенциальный риск их возникновения в части нанесения человеку физического ущерба, а также характер влияния действующих факторов, обуславливающих эти опасности на всех этапах жизненного цикла продукции.

4.4. Состав и структуру свойств продукции, характеризующих ее безопасность, устанавливают с учетом всех видов опасностей и факторов риска, присущих данной продукции.

В результате рассмотрения свойств каждого конкретного вида (группы) продукции, обуславливающих проявление всех возможных факторов риска, определяется окончательный перечень сложных и простых свойств продукции по каждому виду опасностей.

4.5. Показатели безопасности определяет для каждого свойства продукции, характеризующего ее безопасность.

В результате рассмотрения всех свойств с учетом их сложности определяет для данного вида (группы) продукции состав комплексных и единичных показателей безопасности.


4.6. Результаты определения видов опасностей, характерных для продукции, а также номенклатуры свойств и показателей безопасности для конкретных групп продукции (пп. 4.1 - 4.5) оформляют в соответствии с Приложением 4.


4.7. В тех случаях, когда в результате выбора и обоснования показателей безопасности конкретной группы продукции выявляется неполное отражение состава (свойств) и показателей безопасности в НТД, разрабатывают предложения по внесению изменений в действующие стандарты и технические условия на эту продукцию или разработке новых стандартов и технических условий, обеспечивающих


достаточно полное отражение присущих данной продукции показателей ее безопасности.

Приложение 1

Информационно-технологическая схема процесса выбора и обоснования номенклатуры показателей безопасности продукции







Приложение 2
Виды воздействующих факторов и возможные факторы риска
по видам опасностей

Виды воздействующих факторов	Факторы риска, обуславливавшие виды опасностей
1	2
1. Механическая опасность	
Механические факторы:	

<p>Статические нагрузки (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез, вдавливание)</p> <p>Динамические нагрузки (вибрация, акустический шум, удар, постоянные ускорения)</p> <p>Конструктивное исполнение</p> <p>Климатические факторы:</p> <p>Примеси в воздухе - пыль (песок), аэrozоль с твердой дисперсной фазой в виде пыли или песка</p> <p>Температура (повышенная, пониженная, изменение температуры)</p>	<p>Отрыв, разрушение, деформация конструкции изделий под действием статических нагрузок</p> <p>Разрушение узлов врачающихся механизмов под действием центробежного, центростремительного, углового и линейного ускорений</p> <p>Короткое замыкание и обрывы электрических цепей элементов радиоэлектронных и электрических устройств вследствие возникновения «микрофонного эффекта» под действием вибрационных нагрузок и акустического шума</p> <p>Наличие выступающих частей, острых кромок и концов, которые могут причинить ушибы, порезы</p> <p>Усиление механических повреждений изделий, ускорение коррозионных процессов и т.д.</p> <p>Нарушение герметичности изделий и расположения подвижных деталей, утечка наполнителей, разрушение паяных, сварных, клепанных и других соединений:</p>
<p>2. Электроопасность</p>	
<p>Климатические и другие природные факторы:</p>	

1	2
<p>Атмосферное давление (повышенное, пониженное, изменение давления)</p>	<p>Опасность пробоев воздушных промежутков электрических установок под действием изменения диэлектрической</p>

		проницаемости воздуха. Нарушение режима теплообмена изделия и его герметичности
Влажность воздуха (повышенная, пониженная, изменение влажности)		Ускорение процессов коррозии металлов; появление токов утечки, возникновение коротких замыканий; изменение сопротивления изоляционных материалов
Температура (повышенная, пониженная, изменение температуры)		Изменение физико-химических и механических свойств материалов; ухудшение функциональных и электрических характеристик изделий
Среда с коррозионной активностью (дымовые газы, морской туман, почвенно-грунтовая среда)		Нарушение функционирования электрических элементов под действием коррозионно-активного агента (хлориды, сульфаты, карбонаты, сернистый газ и др.)
Биологические факторы:		
Бактерии, грибы, плесневые дрожжи, беспозвоночные животные, позвоночные животные		
Факторы электромагнитных полей:		Повреждение насекомыми и грызунами изоляционных материалов, кабелей, проводов, несущих конструкций.
Электрическое поле, электрический ток		Ухудшение электрических характеристик изделий вследствие образования плесневой пленки
Конструктивное исполнение		Изменение режимов работы электронной аппаратуры.
		Отсутствие заземляющих устройств
		Возможность контакта с частями оборудования

1	2
3. Термическая опасность	
<p>Термические факторы:</p> <p>Тепловой удар; нагрев (аэродинамический, трением, тепловым потоком, пламя)</p>	<p>Экстремальные (высокие и низкие) температуры частей оборудования, доступные для пользователя, оператора</p> <p>Нарушение герметичности изделий и расположения подвижных деталей, деформация и разрушение изделий под действием высоких температурных напряжений</p>
4. Пожароопасность и взрывоопасность	
<p>Факторы специальных сред:</p> <p>кислотно-щелочная и нейтральная среда; масла, смазки; топлива; специальные среды</p> <p>Термические факторы:</p> <p>тепловой удар; нагрев;</p> <p>Климатические факторы:</p> <p>солнечное излучение; температура; давление</p>	<p>Накопление в опасных пределах пожароопасных веществ.</p> <p>Короткое замыкание электрических сетей</p> <p>Накопление в опасных пределах взрывоопасных веществ</p> <p>Предельное повышение давления или температуры в замкнутой технологической сети</p> <p>Предельная запыленность, загазованность рабочей зоны (замкнутого пространства)</p>
5. Химическая опасность	
<p>Климатические факторы:</p> <p>Солнечное излучение (интегральное, ультрафиолетовое)</p>	<p>Химическое разложение органических материалов. Поверхностное окисление материалов, разложение полимеров, содержащих хлор, под действием ультрафиолетовых лучей, обладающих высокой энергией, расщепление органических</p>

	молекул, старение пластмасс; образование корки на поверхности резины и ее растрескивание.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------

1	2
<p>Среда с коррозионно-активным агентом (дымовой газ)</p> <p>Факторы специальных сред:</p> <p>кислотно-щелочная и нейтральная среда; масла, смазки; топливо; специальные среды</p>	<p>Возникновение дымовых газов, содержащих серу, из которой образуются в итоге сернистая и серная кислоты, соединения фтора, аммиак, цианистый водород, пары ртути и другие вредные химические соединения</p> <p>Вредные воздействия на человека специальных сред (растворы для дезинфекции, дезактивации; рабочие среды - тормозные жидкости, антифризы; отравляющие вещества, радиационные аэрозоли и др.)</p>

6. Биологическая опасность

<p>Биологические факторы:</p> <p>(грибковые образования, терmitы, грызуны, плесени, насекомые и т.п.)</p>	<p>Снижение надежности и работоспособности изделий.</p> <p>Разрушение пластмассы, дерева, резины, кожи</p> <p>Образование кондиционной пленки, вследствие чего ухудшаются электрические характеристики изделий.</p> <p>Повреждение изоляционных материалов, кабелей, проводов, несущих конструкций</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Опасность излучений

<p>Радиационные факторы:</p> <p>ионизирующие излучения</p> <p>1. Гамма-излучение и рентгеновское излучение</p>	<p>Постепенное необратимое изменение электрических, механических, химических и других свойств материалов под действием</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Нейтронное, электронное и протонное излучение	проникающей радиации Необратимое изменение свойств изделия под действием импульсной радиации
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 3

Примерный перечень сложных и простых свойств продукции, характеризующих ее безопасность

Виды опасностей	Свойства продукции	
	сложные	простые
1	2	3
1. Механическая опасность	1. Механическая нестабильность	1.1. Изнашиваемость 1.2. Деформируемость 1.3. Коррозионная неустойчивость 1.4. Способность загрязнять рабочую зону пылью и механическими отходами
	2. Склонность к механическим колебаниям	2.1 Шумность 2.2 Вибративность
2. Электроопасность	3. Электротехническая нестабильность	3.1. Электростатическая агрессивность 3.2. Электропроницаемость 3.3. Способность поражения электрическим током
3. Термическая опасность	4. Термическая неустойчивость	4.1. Перегреваемость 4.2. Переохлаждаемость 4.3. Термоэлектрическая возбудимость 4.4. Термохимическая агрессивность
4. Пожароопасность	5. Склонность к возникновению пожара	5.1. Способность самовозгорания 5.2. Способность возгорания от внешнего источника (теплового, электрического, механического и др.)
5.	6. Склонность к возникновению	

Взрывоопасность 6. Химическая опасность 7. Биологическая опасность 8. Опасность излучений	взрыва 7. Химическая активность 8. Биологическая активность 9. Радиационная активность	6.1. Склонность к взрыву от внутреннего источника определенного вида
		6.2. Склонность к взрыву от внешнего источника определенного вида
		7.1. Разлагаемость органических материалов
		7.2. Разлагаемость специальных сред
		8.1. Биоразлагаемость
		8.2. Биоагgressивность
		9.1. Излучаемость радиоактивных веществ
		9.2. Возбудимость электромагнитного поля

Приложение 4

Оформление результатов выбора и обоснования показателей безопасности продукции

Форма 4.1.

Виды опасностей продукции для человека

(шифр и наименование класса продукции по ОКСТУ)

Подкласс и группа продукции по ОКСТУ (шифр, наименование)	Вид опасностей продукции							
	Механическая опасность	Электроопасность	Термоопасность	Пожароопасность	Взрывоопасность	Химическая опасность	Биологическая опасность	Опасность излучений
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 4.2

Номенклатура свойств и показателей безопасность продукции

(шифр и наименование группы продукции по ОКСТУ)
относящейся к _____
(вид продукции)

Виды опасностей продукции	Свойства продукции, характеризующие ее безопасность		Показатели безопасности продукции		Обозначение наименования стандартов, ТДР, другого документа регламентирующего	
	Сложные	Простые	Комплексные	Единичные	Показатели	Методы

Примечания:

1. В качестве вида продукции в данном случае указывают один из следующих видов: сырье, материал, продукт, расходное изделие, неремонтируемое изделие, ремонтируемое изделие.

2. Виды опасностей определяют по результатам заполнения формы 4.1.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Основные положения

2. Классификация опасностей для человека при потреблении и эксплуатации продукции

3. Определение свойств продукции, характеризующих ее безопасность

4. Выбор и обоснование показателей безопасности продукции

Приложения:

1. Информационно-технологическая схема процесса выбора и обоснования номенклатуры показателей безопасности продукции

2. Виды воздействующие факторы и возможные факторы риска по видам

опасностей

3. Примерный перечень сложных и простых свойств продукции,

характеризующих ее безопасность

4. Оформление результатов выбора и обоснования показателей безопасности продукции (формы 4.1 и 4.2)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) Госстандарта России

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.Д.Амиров, к.т.н.(научный руководитель);
Н.А.Троций,к.э.н.(ответственный исполнитель); А.Н.Печенкин.к.т.н.;
В.П.Сипицын, к.т.н.

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
приказом по ВНИИС от 21.05.92 г. № 54

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ